



Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Jednostka budżetowa m. st. Warszawy

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, tel. 22 836 81 03, 22 877 15 86, fax. 22 836 80 61
sekretariat@zmm.waw.pl, www.zmm.waw.pl

Warszawa 23.03.2018 r.

KOMUNIKAT 2

Dotyczący zapytania ofertowego na wybór najkorzystniejszej oferty na wykonawcę projektów oraz remontu instalacji elektrycznej w 6-ciu lokalach mieszkalnych przy ul. Bruna 26/15, ul. Reymonta 23/65, ul. Słodowiec 9/156, ul. Słodowiec 10/66, ul. Wyszogrodzkiej 14/56, ul. Niepodległości 21A/57.

W związku z pytaniami zgłoszonymi przez Oferenta podczas oględzin / inwentaryzacji ww. lokali w dniu 23.03.2018r. informujemy:

I) Odnośnie każdego z ww. lokali:

- 1) Tabele Elementów Scalonych - pozycja „Montaż łazienka - sufitowa oprawa naścienna IP44 typ (# #)”, **prawidłowa treść po korekcie** „Montaż łazienka - oprawa naścienna IP44 typ (# #)”.
- 2) Dla instalacji oświetlenia w łazienkach należy zaprojektować / zainstalować łączniki na zewnątrz łazienek.
- 3) Należy zaprojektować / wykonać niezależne zasilania do następujących urządzeń: kuchenek z piekarnikiem elektrycznym, zmywarek, pralek. Każde z tych urządzeń należy zasilić z niezależnego, osobnego obwodu elektrycznego / punktu zasilania. Z obwodów zasilających ww. wymienione urządzenia nie należy zasilać żadnych innych gniazd wtykowych, urządzeń i instalacji.

II) Odnośnie lokalu Reymonta 23/65:

- 1) Włz istniejący: aluminiowy szacowany na 2x4mm² – do wymiany, proponowany YDyp 3x6mm².
- 2) Łazienka: należy uwzględnić gniazdo 230V IP44 na potrzeby zasilania łazienkowego grzejnika elektrycznego

III) Odnośnie lokalu Słodowiec 9/156:

- 1) Włz istniejący: YDY 3x6mm² – nie wymaga wymiany,

IV) Odnośnie lokalu Słodowiec 10/66:

- 1) Włz istniejący: aluminiowy szacowany na 2x4mm² – do wymiany, proponowany YDyp 3x6mm²,

V) Odnośnie lokalu Bruna 26/15

- 1) Włz istniejący: YDY 3x6mm² – nie wymaga wymiany,
- 2) Łazienka: rezygnujemy z oprawy naściennej IP44

VI) Odnośnie lokalu Niepodległości 21A/57

- 1) Włz istniejący: YDY 3x6mm² – nie wymaga wymiany,
- 2) Łazienka, potwierdzamy:
 - 2.1) oprawę naścienną IP44 nad umywalką / lustrem przy następujących uwarunkowaniach wykonania jej zasilania: z uwagi na pozostawienie glazury przewód zasilający powinien być układany w suficie podtynkowo, natomiast na ścianie z umywalką / lustrem w listwie osłonowej na glazurze.
 - 2.2) gniazda wtykowe 230V w IP44 podtynkowe, łączna ilość gniazd w łazience: szt.2.

VII) Odnośnie lokalu Wyszogrodzka 14/56:

- 1) Włz istniejący: aluminiowy szacowany na 2x4mm² – do wymiany, proponowany YDyp 3x6mm²

DYREKTOR
Zarządu Mienia m.st. Warszawy

mgr inż. Hanna Jakubowicz

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, Regon 015259640